







assemblaggio struttura (con indicazione saldature)

base struttura






struttura






compressivo




base struttura putrelle standard HEA


X2



X2




X1




montante

X2




traverso

X2




piastra da saldare al montante

X2




ausiliari

morsetto fissaggio campione
x2




flangia blocca campione x2



sistemi di aggancio

X3



altri accessori per assemblaggio:

- 1 metro di barra filettata M 16
- 8 dadi esagonali M 16
- 2,5 metri di barra filettata M 10
- 8 dadi esagonali M 10
- 8 bulloni testa esagonale M 8
- 8 dadi esagonali M 8
- saldatura completa nelle zone indicate nella base struttura tra putrelle HEA circa 800mm lineari
- saldatura completa delle piastre per montante circa 800 mm lineari
- saldature per montanti con traversi della struttura circa 900mm lineari
- prevedere cianfrinature per saldature